

## Undersøkelse hendelse - Bamsebussens bremsesystem.



### Følgende ble fastslått:

- Bussen har et gammeldags bremsesystem som må justeres manuelt ved bruk av verktøy
- Et slikt bremsesystem kan ikke justere seg selv, hverken på eller av.
- Bremsene var nylig sjekket og hadde kun rullet få kilometer etterpå. Ble sjekket igjen etter ulykken. Justeringen som var gjort kan ikke ha skjedd uten en aktiv handling fra en person med kunnskap
- Denne typen bremsesystem er brukt på veldig mange typer kjøretøy og er ansett som veldig sikre fordi de har en låsehylse montert over justeringsskruen som hindrer utilsiktet endring
- Det er en enkel operasjon å endre på bremsesystemets justering for kyndig personell.

