

Undersøkelse hendelse - Dragrace tilhenger



Følgende ble fastslått:

- Flere sveisere og platearbeidere med årelang erfaring har i ettertid sett på tilhengeren. Noen av dem har gjort mer omfattende undersøkelser med tanke på tretthetsbrudd, overbelastning og slike ting.
- Konklusjonen er at dette er menneskeskapt. Mest sannsynlig ved at det er satt to små snitt i bunnen av draget med en baufil slik at dette skaper en bruddsone som før eller senere vil sprekke og falle av.
- Bare tilfeldigheter gjorde at tilhengeren fulgte trekkbilen til man fikk stoppet, og ikke gikk over i motgående kjørefelt.